

WECKMAN

Huolto-ohjeet

Teräskatteen vuotuinen tarkistus

TARKASTA		TOIMENPIDE
Maalin kunto, liituuntuminen, mahdolliset pinnalliset värimuutokset tai säröilyt varsinkin paikoissa, missä sade ei pääse huuhtomaan levyä puhtaaksi.	→	Arvioi tilanne ja päättä onko pesu, puhdistus, reunakorroosion käsittely, parannus- tai uudelleenmaalaus välttämätön.
Vesikourujen puhtaus. Tukkeumat edistävät korroosiota ja saattavat aikaansaada vaaran, että vesi vuotaa rakennukseen.	→	Puhdista kourut roskista, jotka sitovat kosteutta ja syövyttäviä aineita.
Katelevyjen puhtaus. Roskakasaantumet lisäävät korroosion vaaraa, koska levyn pinta on aina kostea.	→	Puhdista levyt niin, että levyn pinta pääsee kuivumaan kunnolla.
Värikerroksen mahdolliset vauriot, jotka lisäävät korroosion vaaraa. Värikerroksen vaurio tulee tarkastaa myös rakennuksen ollessa aivan uusi.	→	Valitse korjaus- tai uudelleenmaalaus tai levyn vaihto aina vaurion luonteen ja sen laadun mukaan. (1)
Katolla olevat irralliset kiinnikkeet, niitin sirpaleet, porauslastut tai muut metalliesineet, jotka aiheuttavat korroosiota.	→	Poista lastut ja/tai metalliesineet.
Virheelliset tai virheellisesti asennetut kiinnikkeet, jotka voivat olla syynä sekä vuotoihin että korroosioon.	→	Vaihda virheelliset kiinnikkeet. Mikäli kierre on vaurioitunut, vaihda paksumpaan kiinnikkeeseen.
Reunakorroosio, limittäin olevien levyjen ja -reunojen leikkauspinnat. Korroosio voi levitä, ellei sitä käsitellä ajoissa.	→	Poista irtoava maali. Poista ruoste hiomalla tai teräsharjalla ja puhdista vauriokohta hiontapölystä. Maalaa siveltimellä. Käytä maalina Rostex Super+Panssari Akva tai Galvex+ Kirjo Aqua.

(1) Korjaus- ja uudelleenmaalaukseen soveltuvat maalit alla olevissa taulukoissa

Vanhan pinnoitteen korjausmaalaus :

- Puhdista vauriokohdat, käytä tarvittaessa pesuainetta tai lakkabensiiniä.
- Maalaa vauriokohta 1-2 kertaan.

Pural/ Puralmatta

Panssari Akva

MattaPolyesteri

Plaston tai Panssari Akva

Polyesteri

Plaston tai Panssari Akva

Plastisol

Panssari Akva

Lisätietoa maalaamisesta maalinvalmistajilta: [Tikkurila](#), [Teknos](#)